



Suspensiones programadas

Fecha de Suspensión:	Jueves 30 de octubre del 2025.
Hora de la Suspensión:	08:30 a.m.
Hora de restablecimiento:	04:00 p.m.
Objetivo de la Suspensión:	Mejora de la Red.
Círculo a afectar:	Pacayas.
Sector del circuito a afectar:	Ramal Monofásico de Llano Grande de Pacayas.
Clientes afectados por maniobras (Operaciones realizadas para aislar y restablecer zona de trabajo, con afectación de 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde).	Trayecto comprendido del cementerio de Llano Grande de Pacayas hasta 50 metros noreste de la escuela de Llano Grande de Pacayas, que comprende los siguientes abonados: <ul style="list-style-type: none">• Vecinos residenciales de Llano Grande de Pacayas.• Campo Santo Señora del Carmen.• Agencia Funerales Villa Eterna.• Rancho de Siembra EL Potrillo.• BS FSJ.

<p>Clientes afectados por paro (con afectación de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.)</p>	<p>Trayecto comprendido desde 50 metros noreste de la Escuela de Llano Grande de Pacayas hasta San Martín de Oreamuno, que comprende los siguientes abonados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Llano Grande de Pacayas. • Iglesia Llano Grande de Pacayas. • Lechería Álvaro Coto. • Proyecto Lombricompost. • Barrio Santa Cecilia de Plantón. • San Martin de Oreamuno. • Escuela San Martin de Oreamuno. • Quebrador Plantinillal. • Iglesia San Martin de Oreamuno. • Finca Titoral. • Vecinos residenciales ubicados de la escuela de San Martín de Oreamuno al norte hasta Barrio San Isidro. • Finca Cráter. • Finca San Martin. <p>Barrio San Isidro.</p>
<p>Área encargada de la Suspensión.</p>	<p>Departamento Mantener La Red</p>
<p>Funcionario que Coordina Suspensión:</p>	<p>Técnico Onnis Arce Umaña</p>
<p>Funcionario que Supervisa la Suspensión:</p>	<p>Supervisor Técnico Víctor Carvajal L.</p>
<p>Medio utilizado para avisar a los abonados</p>	<p>Indicado por Servicio al Cliente Página web. Facebook Indicado por Perifoneo</p>

Para Mayor Información:

Centro de Contacto con el Cliente

2550-68-00

