



Suspensiones programadas

Fecha de Suspensión:	Martes 07 de julio del 2026.
Hora de la Suspensión:	8:00 am
Hora de restablecimiento:	3:00 pm
Objetivo de la Suspensión:	Mejora de voltaje.
Sector del circuito a afectar:	<ul style="list-style-type: none"> • De la clínica Dental de la Dra. Mauren Hernández, 200 metros sur. • De la clínica Dental de la Dra. Mauren Hernández, 200 metros norte. • De la esquina suroeste del estadio Fello Meza 250 metros sur.
Clientes afectados por maniobras <i>(Operaciones realizadas para aislar y restablecer zona de trabajo, alrededor de 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde).</i>	NO HAY ABONADOS AFECTADOS POR MANIOBRAS.

<p>Clientes afectados por paro</p> <p><i>(Operaciones realizadas realizar trabajos de mejora, con un tiempo estimado de 8:00 am a 3:00 pm).</i></p>	<p>Trayecto comprendido Barrio Asís de la clínica Dental de la Dra. Mauren Hernández, 200 metros sur, afectándose los siguientes clientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vecinos residenciales ubicados en Barrio Asís de la clínica Dental de la Dra. Mauren Hernández, 200 metros sur. • Clínica Dental de la Dra. Mauren Hernández. <p>Trayecto comprendido Barrio Asís de la clínica Dental de la Dra. Mauren Hernández, 200 metros norte, afectándose los siguientes clientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vecinos residenciales ubicados en Barrio Asís de la clínica Dental de la Dra. Mauren Hernández, 200 metros norte. • Clínica <p>Trayecto comprendido de la esquina suroeste del estadio Fello Meza 250 metros sur, 200 metros norte, afectándose los siguientes clientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vecinos residenciales de la esquina suroeste del estadio Fello Meza 250 metros sur. • Mini súper Black. • Taller de enderezado y pintura Michael Castillo Zúñiga. • Salón comunal del Barrio Asís. • Alquiler de batidoras. •
<p>Área encargada de la Suspensión.</p>	<p>Departamento Mantener La Red</p>
<p>Funcionario que Coordina Suspensión:</p> <p>Funcionario que Supervisa la Suspensión:</p>	<p>Técnico Onnis Arce Umaña</p> <p>Supervisor Técnico Roberto Fuentes.</p>
<p>Medio utilizado para avisar a los abonados</p>	<p>Indicado por Servicio al Cliente</p>

	Página web. Facebook Indicado por Boletas
<i>Para Mayor Información:</i>	
Centro de Contacto con el Cliente	2550-68-00