



Suspensiones programadas

Fecha de Suspensión:	Miércoles 11 de febrero del 2026.
Hora de la Suspensión:	9:00 am
Hora de restablecimiento:	3:00 pm
Objetivo de la Suspensión:	Mejora de la red.
Sector del circuito a afectar:	Coliblanco, del costado sur de coliblanco hasta finca Dinamarca.
Cientes afectados por maniobras (Operaciones realizadas para aislar y restablecer zona de trabajo).	NO HAY ABONADOS AFECTADOS POR MANIOBRAS.
Cientes afectados por paro	Trayecto comprendido Coliblanco, del costado sur de coliblanco hasta finca Dinamarca, afectándose los siguientes clientes: • Vecinos residenciales ubicados del costado sur de la Finca Los Alpes en Coliblanco hasta Finca Dinamarca. • Tienda de Lácteos Don Lulo. • Planta de procesamiento de Lácteos Don Lulo. Finca Dinamarca.

Área encargada de la Suspensión.	Departamento Mantener La Red
Funcionario que Coordina Suspensión:	Técnico Onnis Arce Umaña
Funcionario que Supervisa la Suspensión:	Supervisor Técnico Roberto Fuentes.
Medio utilizado para avisar a los abonados	Indicado por Servicio al Cliente Página web. Facebook Indicado por Boletas
Para Mayor Información:	
Centro de Contacto con el Cliente	2550-68-00