



# Suspensiones programadas

<b>Fecha de Suspensión:</b>	Miércoles 19 de febrero del 2025.
<b>Hora de la Suspensión:</b>	08:00 am
<b>Hora de restablecimiento:</b>	04:00 pm
<b>Objetivo de la Suspensión:</b>	Mejora de la red.
<b>Sector del circuito a afectar:</b>	Ramal secundario, Loyola calle Sector La Colina.
<b>Clientes afectados por maniobras</b> (Operaciones realizadas para aislar y restablecer zona de trabajo).	NO HAY ABONADOS AFECTADOS POR MANIOBRAS.
<b>Clientes afectados por paro</b>	<p>Trayecto comprendido ramal secundario, Loyola calle Sector La Colina, afectándose los siguientes clientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vecinos residenciales ubicados en Loyola calle La colina costado oeste de la carretera.</li> </ul>
<b>Área encargada de la Suspensión.</b>	Departamento Mantener La Red

<p><b>Funcionario que Coordina Suspensión:</b></p> <p><b>Funcionario que Supervisa la Suspensión:</b></p>	<p>Técnico Onnis Arce Umaña</p> <p>Supervisor Técnico Roberto Fuentes.</p>
<p><b>Medio utilizado para avisar a los abonados</b></p>	<p>Indicado por Servicio al Cliente</p> <p>Página web.</p> <p>Facebook</p> <p>Indicado por Boletas.</p>
<p><b>Para Mayor Información:</b></p>	
<p>Centro de Contacto con el Cliente</p>	<p>2550-68-00</p>